

Al palasport di Biella rimesso a norma il pavimento sportivo con problemi di scivolosità.

Dalla Riva pavimenti sportivi ha riportato a nuova luce il parquet usurato nel pala Pajetta.

La pavimentazione sportiva presente nell'impianto ha ormai diciotto anni e l'amministrazione pubblica ha colto l'occasione del cambiamento delle segnaletiche del basket per eseguire un trattamento che migliori il grippe ovvero l'aderenza della finitura.

Con un trattamento di levigatura del pavimento sportivo e tre mani di vernice ignifuga, idonea all'uso sportivo, la ditta Dalla Riva ha risolto il problema e grazie alla nuova tinta per le colorazioni piene voluta dal comune ha ravvivato tutto il palasport con un arancione (ral 2004) che fa apparire tutta la struttura più lucente.

I 1200 metri quadri, dopo un intervento di circa due settimane lavorative, sono praticabili per le numerose attività che impegnano ogni giorno il palasport per circa 8 / 10 ore.

In questi casi, ove la pavimentazione è molto impiegata, si consiglia un trattamento ogni otto anni, per riportare la vernice ignifuga e renderla altamente performante.



Accade, inoltre, che siano necessarie delle modifiche sostanziali nelle tracciature dei vari campi da gioco o che si decida di far adoperare la struttura ad altri sport non precedentemente considerati, e con l'occasione seguendo i dettami delle varie federazioni sportive, si riporta a norma il pavimento e rendendolo agibile anche a tutti atleti delle varie specialità sportive.

Questo è quanto accaduto al Pajetta dove la ditta Dalla Riva di Montebelluna Tv ha eseguito le nuove segnaletiche 2010-2011 del regolamento FIP (federazione italiana basket).

Montebelluna, mercoledì 5 gennaio 2011

Dalla Riva srl

tel. 0423-619005

info@dallarivaparquet.com

www.dallarivaparquet.com



Dalla Riva

**PARQUET
SPORTIVI**